Inv. č. dřeviny:	1		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	145 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	vícekmen, suché větve,		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160307_165825.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	2		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	56 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	poškození km., odlup. borka, velké suché větve, plodnice na bázi		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160307_165730.jpg, IMG_20160307_165708.jpg





Inv. č. dřeviny:	**3**		
Druh dřeviny:	*Sophora japonica* jerlín japonský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160307_170129.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**4**		
Druh dřeviny:	*Salix alba* vrba bílá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	jmelí v kosterních větvích, na kmeni, prosychá		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160307_170437.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**5**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	neodborný řez - lokální redukce		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160307_170919.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**6**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	65 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	suchéětve, výmladky, jmelí		
Navržený zásah:	RZ, RL-LR		

Fotografie: WP_20160307_001.jpg, WP_20160307_002.jpg





Inv. č. dřeviny:	**7**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	82 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	suché větve, jmelí		
Navržený zásah:	RZ, RL-LR		

Fotografie: WP_20160307_003.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**8**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_004.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**9**		
Druh dřeviny:	*Larix decidua* modřín opadavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_007.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**10**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_008.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**11**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	prosychá, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_009.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**12**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	64 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	čtyřkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_010.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**13**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	64 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	kultivar ´Fastigiata´, výtoky, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_011.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**14**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	55 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	kultivar ´Fastigiata´		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_012.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**15**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	64 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.4 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	kultivar ´Fastigiata´suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_013.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**17**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.3 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	poškozený terminál, sekundární kom		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_016.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**16**		
Druh dřeviny:	*Pinus cembra* borovice limba	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_014.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**18**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	50 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	jmelí, výmladky, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_015.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**19**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	62 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	jmelí, výmladky, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_017.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**20**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	jednostranná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_018.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**21**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	jednostranná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_019.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**22**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	57 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.1 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	RZ, RO		

Fotografie: WP_20160307_021.jpg, WP_20160307_022.jpg





Inv. č. dřeviny:	**23**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	68 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.5 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	21.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	suché větve, tlak. vidlice, výmladky		
Navržený zásah:	RO, RZ		

Fotografie: WP_20160307_021.jpg, WP_20160307_023.jpg





Inv. č. dřeviny:	**24**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_024.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**25**		
Druh dřeviny:	*Pinus mugo* borovice kleč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_025.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**26**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	13.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_026.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**27**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	32 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_027.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**28**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_028.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**29**		
Druh dřeviny:	*Larix decidua* modřín opadavý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	5.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	vidlice, jednostranná koruna, poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_029.jpg, WP_20160307_031.jpg





Inv. č. dřeviny:	**30**		
Druh dřeviny:	*Larix decidua* modřín opadavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	jednostranná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_032.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**31**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	suché větve, vzrůstá do el. vedení		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160307_033.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**32**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	81 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	hniloba, tlak. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_001.jpg, WP_20160308_002.jpg





Inv. č. dřeviny:	**33**		
Druh dřeviny:	*None* None	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	3.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	dvokmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_004.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**34**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	64 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	trojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_005.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**35**		
Druh dřeviny:	*Populus nigra* topol černý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	99 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.6 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	kultivar ´Italica´, nadzvedává vjezd		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: WP_20160308_006.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**36**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	suché větve, zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_007.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	37		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_008.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	38		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	prosychá		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_009.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	39		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	prosychá, nakloněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_010.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	40		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	zástin, prosychá, tlak. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_011.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**41**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_012.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**42**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_013.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	43		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	suché větve, zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_014.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	44		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	u el. vedení, odstraněná vidlice,polámané větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_015.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	45		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	pod el. vedením, suché větve, kultivar ´Pendula´		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_016.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	46		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_017.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**53**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	nevhodně provedený řez		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_100620.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**52**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	nevhodně ostraněná osa u báze kmene, vyvětvený		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_100236.jpg, IMG_20160308_100222.jpg





Inv. č. dřeviny:	**51**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	bočně vyvětvený		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_095808.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**50**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.8 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	jmelí na konc. větvích (pr. 3 cm) tlaková vidlice		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_095407.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**49**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	v koruně 1 tlaková osa		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_101245.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**48**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	v koruně 1 tlaková osa		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_101257.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**47**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	dvojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_102220.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**54**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	suché větve, dvojkmen		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160308_102304.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**55**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	1 tlaková osa		
Navržený zásah:	RZ		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**56**		
Druh dřeviny:	*Prunus cerasus* višeň obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	proředit, tvarovat		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_102347.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**57**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	1 osa úplně pryč, zatéká do rány, nutno odstranit jednu osu		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160308_103511.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**58**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	1 osa s podélnou prasklinou, odstranit		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_103612.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**59**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**60**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	67 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	1 osa vykloněná, odstranit		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_104357.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**61**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.8 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	trouchniví báze, zatím ale ponechat		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_105008.jpg, IMG_20160308_104353.jpg




Inv. č. dřeviny:	**62**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	jmelí, prasklina jedné osy + hniloba		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_110206.jpg, IMG_20160308_110151.jpg




Inv. č. dřeviny:	63		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	hniloba u báze, jmelí kosterních větví, podélná prasklina		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160308_110426.jpg, IMG_20160308_110651.jpg





Inv. č. dřeviny:	64		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	omezit vývojové vady		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_110939.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**65**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	prasklina kmene, silná hniloba + červotoč + drvopleň		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160308_111334.jpg, IMG_20160308_112046.jpg




Inv. č. dřeviny:	**66**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	53 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	suché větve, poškozená větev nad cestou		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_111334.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**67**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_112815.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**68**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_113509.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**69**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	zavalená podélná prasklina kmene		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_113914.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**70**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: NULL, NULL

Inv. č. dřeviny:	**71**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	1
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	3		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_114241.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**72**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	vyhnívá báze, suché kosterní větve		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160308_114647.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**73**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	několik suchých větví v koruně		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_114748.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**74**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	několik suchých větví v koruně		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: NULL, NULL

Inv. č. dřeviny:	**75**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	výmladky u báze, suché větve v koruně		
Navržený zásah:	RO, RZ		

Fotografie: IMG_20160308_135623.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**76**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	vyschlý vrchol		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_135820.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**77**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_140107.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**78**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	silnější tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_140253.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**79**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	infekce jmelí, provést ošetření co nejdříve		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_140705.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**80**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	47 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_140930.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**81**		
Druh dřeviny:	*Salix alba* vrba bílá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	jmelí koncových větví		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_141124.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**82**		
Druh dřeviny:	*Acer saccharinum* javor stříbrný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	49 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice, do vidlice zatéká		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_141636.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	83		
Druh dřeviny:	*Thuja occidentalis* zerav západní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	dvojkmen, pod vedením NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_141843.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	84		
Druh dřeviny:	*Chamaecyparis lawsoniana (nespec.)* cypřišek lawsonův (nespec.)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	3.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	torzo, dobře obrůstá		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_142408.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**85**		
Druh dřeviny:	*Thuja occidentalis* zerav západní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	3.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	torzo, vícekmen, slušně obrůstá		
Navržený zásah:	-		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**86**		
Druh dřeviny:	*Juniperus virginiana* jalovec viržinský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	2.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	3.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_142651.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**87**		
Druh dřeviny:	*Juniperus virginiana* jalovec viržinský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_142851.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**88**		
Druh dřeviny:	*Pinus rotundata* borovice blatka	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	vyvětvený, rozvolněný habitus, prosychá		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160308_142851.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**89**		
Druh dřeviny:	*Tilia platyphyllos* lípa velkolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	75 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_144304.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**90**		
Druh dřeviny:	*Prunus cerasifera* myrobalán	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	2.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	3.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	dvojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_144421.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**91**		
Druh dřeviny:	*Prunus serrulata 'Kanzan'* třešeň sakura "Kanzan"	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_144206.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**94**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	1.8 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	kultivar 'Joungii'		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: NULL, NULL

Inv. č. dřeviny:	**92**		
Druh dřeviny:	*Malus moerlandsii* Jabloň	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	zřejmě houba na kmeni, četné dutiny v koruně, velký rozsev jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_144752.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**93**		
Druh dřeviny:	*Malus moerlandsii* Jabloň	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nové Domky		
Popis dřeviny:	jmelí, silně zahuštěná koruna		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_145019.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**95**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	počáteční inf. jmelí, urychleně odstranit		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_150306.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**107**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	58 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_152138.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**106**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_152213.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**105**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_152213.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**104**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_152252.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**103**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_152252.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**102**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	1.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_151525.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**101**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	1.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_151525.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**100**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	1.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_151525.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**99**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	2.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_151525.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**97**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	2.0 m	Zdravotní stav (1-5):	5
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	mrtvý		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160308_150832.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**98**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_150832.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**96**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	zařezaný drát, výtok u báze		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160308_150832.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**108**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_152528.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	109		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	51 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	klejotok, dutiny, suché větve		
Navržený zásah:	-		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	110		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	umístěn do osy vedení NN, nevhodné		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_153301.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**111**		
Druh dřeviny:	*Acer rubrum* javor červený	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_153502.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**112**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	pod vedením NN, nevhodné		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_153538.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**113**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	pod vedením NN, nevhodné		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_153839.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**114**		
Druh dřeviny:	*Fagus sylvatica* buk lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	pendula		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: NULL, NULL

Inv. č. dřeviny:	**115**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_154551.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**116**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	vyvětvený		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160308_154551.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	117		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	odstranění 1 osy		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_154551.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	118		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Zdravotního střediska		
Popis dřeviny:	zavalená podélná prasklina kmene		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: NULL, NULL

Inv. č. dřeviny:	**120**		
Druh dřeviny:	*Magnolia acuminata* šácholan přišpičatělý	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	NULL
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_161229.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**121**		
Druh dřeviny:	*Abies concolor* jedle ojíněná	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	Odstranit smrky v podrostu		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_161713.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**122**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	kultivar "Pendula"		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_162000.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**123**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	5.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_162638.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**124**		
Druh dřeviny:	*Salix alba* vrba bílá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	107 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	'Tristis', infekce jmelí, nutno rychle odstranit		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160308_162609.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**125**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_162826.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**126**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_162902.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**127**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	32 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	jednostranné vyvětvení kor., tlačí na borovici		
Navržený zásah:	K		


Fotografie: IMG_20160308_162902.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**128**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	5
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	mrtvý		
Navržený zásah:	-		
Fotografie: NULL, NULL			


Inv. č. dřeviny:	**129**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	prořídlé		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_163812.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**130**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	prořídlé		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160308_163812.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**131**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	jedna osa s trhlinou		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_093518.jpg, IMG_20160309_093552.jpg





Inv. č. dřeviny:	**132**		
Druh dřeviny:	*Salix alba* vrba bílá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	101 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	7.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	'Tristis'		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_093431.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**119**		
Druh dřeviny:	*Salix erythroflexuosa* vrba pokroucená	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	58 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160308_018.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1175		
Druh dřeviny:	*Acer campestre* javor babyka	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	snížená koruna pod vedením NN, částečně poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_019.jpg, WP_20160308_020.jpg




Inv. č. dřeviny:	1176		
Druh dřeviny:	*Acer campestre* javor babyka	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	zástíněná		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160308_021.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1177		
Druh dřeviny:	*Acer campestre* javor babyka	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	49 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	vícekmen, hniloba		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_022.jpg, WP_20160308_023.jpg





Inv. č. dřeviny:	1178		
Druh dřeviny:	*Salix erythroflexuosa* vrba pokroucená	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.6 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_024.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1179		
Druh dřeviny:	*Salix erythroflexuosa* vrba pokroucená	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	47 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_025.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1180		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_026.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1181		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	56 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice, prosycjá		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160308_027.jpg, WP_20160308_028.jpg




Inv. č. dřeviny:	1182		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	32 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	zastíněný domem, dvojkmen		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160308_029.jpg, WP_20160308_030.jpg




Inv. č. dřeviny:	1183		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.4 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	zarůstá do AG		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_031.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1184		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	78 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	18.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: WP_20160308_032.jpg, WP_20160308_033.jpg





Inv. č. dřeviny:	1185		
Druh dřeviny:	*Salix alba* vrba bílá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160308_034.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1186		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	135 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	vícekmen, jeden z kmenů proschlý		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_035.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1187**		
Druh dřeviny:	*Salix alba* vrba bílá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_036.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1188**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	58 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_037.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1191		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	63 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	0.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_038.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1189		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	3.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_039.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1190**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina pod vedením NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_040.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**133**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	výtok pryskyřice z kmene		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_092927.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**134**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	výtok pryskyřice z kmene		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_092927.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**135**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	chybí terminál, prořídlý		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_092927.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**136**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	kult. 'Globosa', podélná prasklina kmene, rozpad koruny		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_093717.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**137**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_094133.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	138		
Druh dřeviny:	*Tsuga canadensis* jedlovec kanadský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	zdvojení kmene, 1 osa náklon		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_095030.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	139		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	80 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	nálet, v blízkostí základů stavby		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_095132.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**140**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	63 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	nálet, blízko základů stavby		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_095132.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**141**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	60 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	nálet, blízko základů stavby		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_095637.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**142**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_095932.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**143**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	jednostranné vyvětvení		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_100138.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**144**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	řídký, vyvětvený, rozpad koruny		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_100604.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**145**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	řídký, vyvětvený, rozpad koruny;		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_100604.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**146**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_100604.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**147**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_100604.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**148**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	tlustý výmladek, větvev u báze, nutno odstranit co nejdříve		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160309_101107.jpg, IMG_20160309_101054.jpg




Inv. č. dřeviny:	**149**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	usychá		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_101241.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	150		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	usychá		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_101241.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	151		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Obchodu		
Popis dřeviny:	kult. 'Zebrina', vyvětvený, pod vedením NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_101847.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**152**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Kopčisku		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_102129.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**153**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Kopčisku		
Popis dřeviny:	prořídlá		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_102531.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**154**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	49 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Kopčisku		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_102531.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**155**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	5
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	U Hřiště		
Popis dřeviny:	usychá, odumírá		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_103842.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**157**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřiště		
Popis dřeviny:	výmladky u báze		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: IMG_20160309_104344.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**156**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřiště		
Popis dřeviny:	podélné praskliny kmene na 2 místech, obě jsou zavalené hojivým pletivem		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_104216.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**158**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	U Hřiště		
Popis dřeviny:	mrtvý		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_154417.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**159**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřiště		
Popis dřeviny:	výmladky na bázi		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: NULL, NULL

Inv. č. dřeviny:	**160**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřiště		
Popis dřeviny:	dvojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_154842.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**161**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	83 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřiště		
Popis dřeviny:	vícekmen, nutno probrat		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160309_155133.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**163**		
Druh dřeviny:	*Acer rubrum* javor červený	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	72 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřiště		
Popis dřeviny:	trojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_155623.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**162**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	67 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřiště		
Popis dřeviny:	vícekmen, nutná probírka		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160309_155324.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**164**		
Druh dřeviny:	*Acer rubrum* javor červený	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	78 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřiště		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_155623.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**165**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Hřiště		
Popis dřeviny:	rozpad koruny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_160203.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**166**		
Druh dřeviny:	*Acer rubrum* javor červený	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	66 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřiště		
Popis dřeviny:	dutina jedné osy, v bázi kmene vlhkost		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160309_160409.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**167**		
Druh dřeviny:	*Acer rubrum* javor červený	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	62 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřiště		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_160409.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**168**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_161259.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**169**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	dvojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_161259.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**171**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_161702.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**172**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_161702.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**170**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_161702.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**183**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	poškození koruny nevhodným řezem, strom lze ponechat v případě, že bude pravidelně řezán na hlavu		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: IMG_20160309_164022.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**184**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	poškození koruny nevhodným řezem, strom lze ošetřit pouze hlavovým řezem		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: IMG_20160309_164244.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**173**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	zahuštěný porost		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_162545.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**174**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	zahuštěný porost		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_162545.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**175**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	zahuštěný porost, odstranit		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_162545.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**176**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	zahuštěný porost		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_162545.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**177**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	zahuštěný porost		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_162545.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**178**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	zahuštěný porost		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_163218.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**179**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	zahuštěný porost, odstranit		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_163218.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**180**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	řidší		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_163721.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**181**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	řidší		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_163721.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**182**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	řídký, vyvětvuje, prosychá		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_163721.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**185**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	zahušťuje, odstranit		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_164411.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**186**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_164411.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**187**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_164411.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**188**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_164411.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**189**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_164411.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**190**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_165500.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**191**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	zpomalený růst, řidší, prosychá a zahušťuje		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_165500.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**192**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_165500.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**194**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_170049.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**193**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_170049.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**195**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_170216.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**196**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_170216.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**197**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_170216.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**198**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_170216.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**199**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_170216.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**200**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_170216.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**201**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_170216.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**202**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_170216.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**203**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	80 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	8.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	náklon nad silnici a most, plodnice hub na kmeni		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_171009.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**204**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	51 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Školky		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice, zatéká do ní, u báze trhlina		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_172716.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**205**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	61 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Školky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_172807.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**206**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	56 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Školky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_172807.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**207**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Školky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_173416.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**208**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	55 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	5.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Školky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160309_173416.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**209**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	62 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	8.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Školky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_173616.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**210**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Školky		
Popis dřeviny:	jednostranná koruna, tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160309_173803.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**211**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	62 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	18.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	5.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Školky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: IMG_20160309_174002.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**212**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	blízko vedení NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_094315.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**213**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	pahýl větve odstranit, seříznout našikmo podél kmene		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: IMG_20160310_094633.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**214**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_094802.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**215**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_094951.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**216**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_095144.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**217**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hůrce		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: NULL, NULL

Inv. č. dřeviny:	**218**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	dutiny kmene, vyhnutý nad silnici		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160310_095813.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**219**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	5.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	vyvětvený, řídký		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_095813.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**220**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_100138.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**221**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	náklon nad komunikaci, trhlina kmene		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_100544.jpg, IMG_20160310_100531.jpg





Inv. č. dřeviny:	**222**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_100544.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**223**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	řídká koruna, vyvětvený		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_100544.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**224**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	5.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_100544.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**225**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	poškození kmene		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_101315.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**226**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	51 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_101458.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**227**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_104822.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**228**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	infekce jmelí na kmeni, zatím malá, ale nutno urychleně odstranit		
Navržený zásah:	RZ		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**229**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	odumřel terminál, nutno zapěstovat, silná infekce jmelí v kosterních větvích		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160310_104849.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**230**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	84 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	jmelí v koruně		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160310_104925.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**231**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	85 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	náklon nad chodník, zahušťuje		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160310_104925.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**232**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	v zástinu		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_104925.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**233**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	95 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	jmelí v koruně		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160310_105458.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**234**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	109 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	silná infekce jmelí		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160310_105737.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**235**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	54 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	zarůstá pletivo, odstranit		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_105737.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**236**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	87 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160310_105737.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**237**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	110 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_110237.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**238**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	113 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160310_110237.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**239**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	107 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	jmelí, vícekmen		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: NULL, NULL

Inv. č. dřeviny:	**240**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloba		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_084.jpg, WP_20160308_085.jpg





Inv. č. dřeviny:	**241**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloba, výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_086.jpg, WP_20160308_087.jpg





Inv. č. dřeviny:	242		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	47 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	dutiny, hniloba		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_088.jpg, WP_20160308_089.jpg





Inv. č. dřeviny:	243		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	58 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloba		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_090.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**244**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloba, plodnice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_091.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**245**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_092.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**246**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	2.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	3.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_093.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**247**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	menší výskyt hnilob		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_094.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**248**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	2.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	3.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.6 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_095.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**249**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	2.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	3.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_096.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	250		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	3.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_097.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	251		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloby, dutiny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_098.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**252**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloby, dutiny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_099.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**253**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	2.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloby		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_100.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**254**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloby		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_101.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**255**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	menší množství hnilob		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_102.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**256**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	0.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	5.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_103.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**257**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloby		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_104.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**258**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_105.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**260**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_108.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**261**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloba		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_109.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**262**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloba		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_110.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**263**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	48 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	pod vedením NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_111.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**264**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloba		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_112.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**265**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloba, dutina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_113.jpg, WP_20160308_114.jpg




Inv. č. dřeviny:	**273**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	49 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	hniloba		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_123.jpg, WP_20160308_124.jpg




Inv. č. dřeviny:	**272**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.3 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_122.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**271**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	dutina, výtok, výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_121.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**270**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	výmladky, dutina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_119.jpg, WP_20160308_120.jpg





Inv. č. dřeviny:	**269**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_118.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**268**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_117.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**267**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_116.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	266		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	48 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádražní		
Popis dřeviny:	trhlina,hniloba, výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_115.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	274		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	zastíněná		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_042.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**275**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_043.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**276**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	jednostranná koruna, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_044.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**277**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**278**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_045.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**279**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	91 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	0.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	16.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	dvojkmen, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_046.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**280**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	132 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	16.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	jmelí, dvojkmen, houby, suché větve, tla. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_047.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	281		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	59 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	tla. vidlice, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_048.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	282		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_049.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	283		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	5
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_050.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	284		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	66 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	trojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_051.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**285**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	0.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	7.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	dvojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_052.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**286**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_077.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	287		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_055.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	288		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_056.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**289**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_057.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**290**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	62 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina, houby		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_058.jpg, WP_20160308_059.jpg





Inv. č. dřeviny:	**291**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_060.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**292**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	81 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	dvojkmen, hniloba na kmeni		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_061.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	293		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	62 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	bývalý dvoják		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_062.jpg, WP_20160308_063.jpg





Inv. č. dřeviny:	294		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	9 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	proschlý terminál, zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_064.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	295		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	58 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_065.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	296		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	řez na hlavu pod vedení NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_066.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	297		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pod vedením NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_067.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	298		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pod vedením NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_068.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**299**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_069.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**300**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	dvojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_070.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**301**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	165 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	trojkmen, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_071.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**302**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	5.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	jednostranná koruna, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_072.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**303**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	52 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_073.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**304**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	162 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	dvojkmen, suché větve, houby, jednostranná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_074.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**305**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	zastíněný, poškozený od pletiva, odklon		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_075.jpg, WP_20160308_076.jpg




Inv. č. dřeviny:	**306**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	zastíněný, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_077.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**307**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	terminál, jmenlí, výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_078.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**308**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	11.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	bývalá vidlice, suché větve, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_079.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**309**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_080.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**310**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_081.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**311**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.1 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_082.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**312**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_083.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**313**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	92 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	17.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	suché větve, jmelí		
Navržený zásah:	RZ, RL-LR		

Fotografie: WP_20160308_125.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**314**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	62 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	17.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	jmelí, suché větve, výmladky		
Navržený zásah:	RL-LR,RZ		

Fotografie: WP_20160308_126.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	315		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	vícekmen, zástíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_127.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	316		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	69 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	16.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_128.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**317**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	vícekmen, poškozený kmen, zástíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_129.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**318**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pod vedením NN		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160308_130.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**319**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160308_131.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**320**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160308_132.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**321**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160308_133.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**322**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160308_134.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	323		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	291 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	24.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	21.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	vícekmen, jmelí		
Navržený zásah:	RL-LR, RZ		

Fotografie: WP_20160308_135.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	324		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	50 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	zastíněný, jednostranná koruna, suché větvě		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_136.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**325**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	houby, zástin, suché větve		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160308_137.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**326**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_138.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	327		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	66 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice, jmelí, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_139.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	328		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	uschlý terminál		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_140.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**329**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	59 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_141.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**330**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	77 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160308_142.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**331**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	56 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160308_143.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**332**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	72 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	2.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	15.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	vidlice, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_002_332.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**333**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160309_003.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**334**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	jmelí, bývalý dvoják, nakloněný		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_004.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**335**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	77 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	vícekmen, pařezina		
Navržený zásah:	H		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**336**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_006.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**337**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	92 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	parezina		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_007.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**338**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	170 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina, 3 kmeny vedele sebe		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_008.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**339**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	49 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	3.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_009.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**340**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_010.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**341**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	2.5 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_011.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**342**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_012.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**343**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	81 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina, pod vedením NN		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_013.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**344**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	52 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_014.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**345**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pod vedením NN, pařezina		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160309_015.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**346**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hertice		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_017.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**347**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	92 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	18.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	jmelí, suché větve		
Navržený zásah:	RL-LR, RZ		

Fotografie: WP_20160309_018.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**348**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	79 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_019.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**349**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	123 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	vícekmen, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_020.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**350**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	52 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_021.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**351**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_022.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**352**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	62 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_024.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**353**		
Druh dřeviny:	*Tilia platyphyllos* lípa velkolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	53 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.2 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	zástin, zhluky, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_025.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**354**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	55 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	trhlina na kmeni, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_026.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**355**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	149 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	16.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	trojkmen, rozpad koruny, dutina, jmelí		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_028.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**356**		
Druh dřeviny:	*Tilia platyphyllos* lípa velkolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	uschlý terminál, zastíněný		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160309_029.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**357**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	48 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	bývalý dvoják		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_030.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**358**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_031.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**359**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	1
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	zastíněný, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_033.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**360**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	zastíněný, pařezina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_034.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**361**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	bývalý dvoják, suché větve		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_035.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**362**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_036.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**363**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	55 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	dvojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_037.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**364**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	107 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_038.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**365**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	56 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	15.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160309_039.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**366**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	130 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	15.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_040.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**367**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	dvojkmen, uschlý terminál		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_041.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**368**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	121 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_042.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**369**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	62 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	19.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_043.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**370**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_044.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**371**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_045.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**372**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	80 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen, rozpad koruny, suché větve		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_046.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	373		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	výmladky, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_047.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	374		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	165 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	20.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen, suché větve, rozpad koruny		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160309_048.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**375**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	70 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	16.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	8.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_049.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**376**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	74 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	dvojkmen, suché větve, zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_050.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	377		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	hřebíky v kmeni		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_051.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	378		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	56 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_052.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**379**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	48 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	hřebíky v kmeni, vlajková koruny, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_053.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**380**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	47 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	dvojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_054.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**471**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	50 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	posed, proschlý		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_057.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**470**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	71 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	17.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	proschlá koruna		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: WP_20160310_056.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	469		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	56 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_055.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	381		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	71 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	trojkmen, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_055.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**382**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_057.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**383**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	58 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vlajková koruna, suché větve		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: WP_20160309_056.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**384**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	141 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	20.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	houby na kmeni, bývalý troják, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_058.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**385**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_059.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**386**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	54 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	15.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_060.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**387**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	47 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_061.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**388**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	64 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	15.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.6 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_062.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**389**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	70 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_063.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**390**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	52 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	dvojkmen, zastíněný, jednostranná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_064.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**391**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_065.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**392**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	55 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_066.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**393**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_067.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**394**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	bývalý trojkmen, zastíněný, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_068.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**395**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	63 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	ptačí budka, hřebíky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_069.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**396**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	77 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	18.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_070.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**397**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	60 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	dvojkmen, rozpad koruny		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160309_071.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**398**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160309_072.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**399**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	66 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_073.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**400**		
Druh dřeviny:	*Crataegus monogyna* Hloh jednosemenný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_074.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**401**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_075.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**402**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	69 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	trojkmen, zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_076.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**403**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	104 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	rozpad koruny, dvojkmen, suché větve		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160309_077.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**404**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.4 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_078.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**405**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	52 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_080.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	406		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	124 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	17.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen,suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_081.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	407		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	97 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen, zastíněný, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_082.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**408**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	115 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen, zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_083.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**409**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	54 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	21.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_084.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**410**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	1.6 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	poškozený kmen, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_085.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**411**		
Druh dřeviny:	*Tilia platyphyllos* lípa velkolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	80 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen, zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_086.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**412**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	110 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	19.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	houby, trhlina, suché větve		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160309_087.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**413**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	64 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_088.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**414**		
Druh dřeviny:	*Crataegus monogyna* Hloh jednosemenný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	47 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_090.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**415**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	71 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve, jednostranná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160309_089.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**416**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	98 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_001.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**417**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	50 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	troják, zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_003.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**418**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	61 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	jednostranná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_004.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**419**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	67 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větcve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_005.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**420**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	73 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_006.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**421**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	79 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_007.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**422**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	61 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_008.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**423**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	65 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_009.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**424**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_010.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**425**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_011.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**426**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_012.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**427**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	61 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_013.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**428**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	1
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	3		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_014.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**429**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	115 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen, zastíněný, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_015.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**430**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	85 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	pařezina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_016.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**431**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	51 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen, zastíněný, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_017.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**432**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	68 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_017.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**433**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	67 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_018.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**434**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_019.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**435**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_020.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**436**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	200 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160310_022.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**437**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_023.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**438**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	73 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve, drak		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_024.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**439**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	66 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_025.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**440**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	71 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_026.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**441**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_027.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	442		
Druh dřeviny:	*Tilia platyphyllos* lípa velkolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	hniloba, poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_028.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	443		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	65 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160310_029.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	444		
Druh dřeviny:	*neurčeno* neurčeno	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	58 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen, poškozený kmen, vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_030.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	445		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	99 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen, poškozená koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_031.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**446**		
Druh dřeviny:	*Tilia platyphyllos* lípa velkolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	80 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_033.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**447**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_032.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**448**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.4 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_034.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**449**		
Druh dřeviny:	*Tilia platyphyllos* lípa velkolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.6 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	zastíněný, poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_035.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**450**		
Druh dřeviny:	*Tilia platyphyllos* lípa velkolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	78 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	15.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_036.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**451**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	61 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_037.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**452**		
Druh dřeviny:	*Tilia platyphyllos* lípa velkolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	75 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_038.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**453**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	63 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_039.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	454		
Druh dřeviny:	*Tilia platyphyllos* lípa velkolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	75 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_040.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	455		
Druh dřeviny:	*Crataegus monogyna* Hloh jednosemenný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_041.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	456		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	65 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_042.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	457		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	poškozený kmen, proschlý		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_043.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**458**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	56 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_044.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**459**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	56 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_045.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**460**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	47 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_046.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**461**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_047.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**462**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_048.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**463**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	49 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_049.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**464**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	sekundární koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_050.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**465**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	54 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_051.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**466**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	52 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_052.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**467**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	71 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	16.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	19.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_053.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**468**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Litultovický potok		
Popis dřeviny:	dvojkmen, zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160310_054.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**472**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	vrostlý do plotu, rozpad koruny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_125421.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**473**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	61 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	19.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_125700.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**474**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	73 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice, počátek nákazy jmelím		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160404_130744.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**475**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	77 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	počínající dutina kmene, hmyz ve větvi		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_131406.jpg, IMG_20160404_131441.jpg




Inv. č. dřeviny:	**476**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	77 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	jmelí, tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_131941.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**477**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	57 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	počínající infekce jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_132200.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**478**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	49 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice, 1 dynamická vazba		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_132711.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**479**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	56 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	1 dynamická vazba		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_133353.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**480**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	58 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice, malá dutina ve vidlici, 1 dyn. vazba		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_134622.jpg, IMG_20160404_134728.jpg





Inv. č. dřeviny:	**481**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	68 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice, rozpad koruny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_135052.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**482**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	81 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	počínající infekce jmelí, tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_135323.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**483**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	49 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	24.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	dutiny ve kmeni, nebezpečí lomu		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_140533.jpg, IMG_20160404_140556.jpg




Inv. č. dřeviny:	**484**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	66 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	torzo akátu, prohnilý pařez		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_141354.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**486**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	dospívající		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_142244.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**485**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	105 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	torzo s jedním výmladkem		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_142259.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**487**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice v koruně		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_142605.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**488**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	53 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	jednostranné vyvětvený		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_143244.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**489**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	63 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice v koruně		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_143244.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**490**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	126 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	torzo akátu		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_143838.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**491**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	61 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	prosychají větve v koruně		
Navržený zásah:	RZ, RO		

Fotografie: IMG_20160404_162248.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**492**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	53 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	24.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	9.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	prosychá v koruně, lámou se větve		
Navržený zásah:	RZ, RO		

Fotografie: IMG_20160404_162248.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	493		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	53 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	počínající nákaza jmelím		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160404_162933.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	494		
Druh dřeviny:	*Gleditsia triacanthos* dřezovec trojtrnný	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	Poškozená koruna (polovina)		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_163454.jpg, IMG_20160404_163444.jpg





Inv. č. dřeviny:	495		
Druh dřeviny:	*Gleditsia triacanthos* dřezovec trojtrnný	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	81 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	několik dobře zavalených řezů		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_163827.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	496		
Druh dřeviny:	*Quercus robur* dub letní	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	72 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_164430.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**497**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice, náklon		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_164758.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**498**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	7.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	mírně prořídlý		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_164947.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	499		
Druh dřeviny:	*Larix decidua* modřín opadavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_165438.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	500		
Druh dřeviny:	*Tsuga canadensis* jedlovec kanadský	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_165708.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**501**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	prořídlý, rozpad		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_170356.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**502**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	prořídlý, rozpad		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_170356.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**503**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	prořídlý, rozpad		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_170356.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**504**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	prořídlý, rozpad		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_170356.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**505**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	prořídlý, rozpad		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_170356.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**506**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	prořídlý, rozpad		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_170356.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**507**		
Druh dřeviny:	*Thuja plicata* zerav obrovský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	prořídlý, rozpad		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_170356.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**508**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	10.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_170644.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**509**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	9.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_170644.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**510**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	10.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	řídký, rozpad koruny, poškození báze		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_171146.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**511**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	8.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_171344.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**512**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	60 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	8.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_171657.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**513**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	8.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	odumírá, havarijní stav		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_171755.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**514**		
Druh dřeviny:	*Larix decidua* modřín opadavý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Rybníka		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice, odhalené kořeny, zahušťuje		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_172335.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**515**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	7.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	silné poškození kmene (díry po datlovi nahusto)		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_172519.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**516**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	prořídlé		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_172746.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**517**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	prořídlé		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_172746.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**518**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_173146.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**519**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	v koruně tlaková vidlice (počínající)		
Navržený zásah:	RV		

Fotografie: IMG_20160404_173629.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**520**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	prosychá		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_173911.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**521**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	87 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	silná infekce jmelí		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160404_174219.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**522**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	suché koncové větve		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160404_174655.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**523**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	vidlice v koruně		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_175854.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**524**		
Druh dřeviny:	*Tsuga canadensis* jedlovec kanadský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	zahušťuje zápoj, stíní		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_180430.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**525**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_180107.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**526**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	32 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	z přezové výmladnosti, prohnilá báze		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_180714.jpg, IMG_20160404_180737.jpg





Inv. č. dřeviny:	**527**		
Druh dřeviny:	*Thuja occidentalis* zerav západní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Hřbitova		
Popis dřeviny:	vyholený odspod		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_181143.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**528**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	chybí terminál, nahrazuje jedna větev		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_174858.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**529**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	prosychá, zahušťuje		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160404_175157.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**530**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_175543.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**531**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	U Kostela		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160404_175809.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**532**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	poškození několika větví, infekce jmelí		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160406_124613.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	533		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	21.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_124613.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	534		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	lehké poškození kmene		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_124906.jpg, IMG_20160406_124613.jpg





Inv. č. dřeviny:	**535**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	chybí terminál		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_125140.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**536**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	prosychá, nad vedením NN		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160406_130006.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**537**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	poškození kmene, nad vedením NN		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160406_130153.jpg, IMG_20160406_130006.jpg





Inv. č. dřeviny:	**538**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_130529.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**538**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_130806.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**539**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	8.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	odstraněn terminál, větve suché		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160406_130806.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**540**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	schne, u báze poškození / hniloba		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160406_131110.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**541**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	hniloba u báze kmene, rána		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160406_131455.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**542**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	poškození báze kmene, hniloba		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_131559.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**543**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Čističky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_132002.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**544**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Na Hrázkách		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**545**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	77 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	trojkmen, jmelí		
Navržený zásah:	-		
Fotografie: WP_20160404_001.jpg, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**546**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	100 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	bývalý trojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_002.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	**547**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	jmelí, poškozená větev		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_003.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	548		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	180 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	suché větve, houby		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160404_004.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	549		
Druh dřeviny:	*Pseudotsuga menziesii* douglaska tisolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	zápoj		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_005.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	**550**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	semenáč, zastíněný		
Navržený zásah:	RV		

Fotografie: WP_20160404_006.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	**551**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	56 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	zástíněný		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160404_007.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	552		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	62 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	dvojáK		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_008.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	553		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	zastíněný, vidlice, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_009.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	554		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	zastíněný, roste u zídky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_010.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	555		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	48 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	zastíněný, jednostranná koruna, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_011.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	**556**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	dvoják, poškozený kmen, jednostranná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_014.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	**557**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_015.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	**558**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	62 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	18.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	suché větve, demoluje mostek		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: WP_20160404_012.jpg, WP_20160404_013.jpg

Inv. č. dřeviny:	**559**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	zastíněný, jednostranná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_016.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	560		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	73 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	trojkmen, zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_017.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	561		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_018.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	**562**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	3.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	dutina v koruně		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_019.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	**563**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	3.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.6 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	dutinky. houby		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_020.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	564		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.1 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_021.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	565		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	jmelí, zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_022.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	**566**		
Druh dřeviny:	*Salix erythroflexuosa* vrba pokroucená	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	3.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	1
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	3		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_023.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	**567**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_024.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	568		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_025.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	569		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	80 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.1 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: WP_20160404_026.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**570**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	64 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	vidlice, jmelí		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: WP_20160404_027.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**571**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	u vedení NN, poškozený kmen, výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_028.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**572**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	u vedeni NN, prosychá		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_029.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**573**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	u vedení NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_030.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**574**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_031.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**575**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Nádraží		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_032.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**576**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	48 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	2.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	2.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	houby, rozpad		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160404_034.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**577**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	u transformátoru		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_033.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**578**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160404_036.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**579**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	65 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	suché větve, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_035.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**580**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	u vedení NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_038.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**581**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	suché větve, u vedení NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_039.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	582		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_040.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	583		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	67 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	suché větve, dutinky		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: WP_20160404_041.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	584		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_042.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	585		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	57 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: WP_20160404_043.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**586**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	59 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	rozpad koruny		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160404_044.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**587**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	74 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	21.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: WP_20160404_045.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	588		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	proschlá		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_046.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	589		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_047.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	590		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_048.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	591		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_049.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**592**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_050.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**593**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	pod vedením NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_051.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**594**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	66 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	mírně poškozený kmen, výmladky, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_052.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**595**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_053.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**596**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	4 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	1.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	3.3 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	1
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_054.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**597**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	1.7 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	H		

Fotografie: WP_20160404_055.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	598		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	převislá forma		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_056.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	599		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_057.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**600**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_058.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**601**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	bez terminálu		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_059.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**602**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.6 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	bez terminálu		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_060.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**603**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.4 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	bez terminálu		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_061.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	604		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	4 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	1.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	1
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_062.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	605		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	klejotok, bez terminálu		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_063.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**606**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	56 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	větší výmladky, jmelí		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: WP_20160404_064.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**607**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	50 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: WP_20160404_065.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**608**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	suché větve, rozpad koruny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_066.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**609**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_068.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**610**		
Druh dřeviny:	*Prunus domestica* švestka domácí	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	poškozený kmen, dutinky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_069.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**611**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	jmelí, suché větve, dutina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_070.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**612**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	v pletivu, dvoják		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_071.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**613**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	75 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	trojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_072.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**614**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	poškozené větve, zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_073.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**615**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	suché větve, vidlice, výmladky, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_074.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**616**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	54 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_075.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**617**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_076.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**618**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_077.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**619**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_078.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**620**		
Druh dřeviny:	*Prunus domestica* švestka domácí	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	pod vedením NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_079.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**621**		
Druh dřeviny:	*Prunus domestica* švestka domácí	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	pod vedením NN		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_080.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**622**		
Druh dřeviny:	*Prunus domestica* švestka domácí	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_081.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**623**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Uličky		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_082.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**624**		
Druh dřeviny:	*Pseudotsuga menziesii* douglaska tisolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_083.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**625**		
Druh dřeviny:	*Pseudotsuga menziesii* douglaska tisolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	49 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_084.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**626**		
Druh dřeviny:	*Pseudotsuga menziesii* douglaska tisolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	32 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_085.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**627**		
Druh dřeviny:	*Prunus cerasifera* myrobalán	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	'Atropurpurea'		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_086.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	628		
Druh dřeviny:	*Prunus cerasifera* myrobalán	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	'Atropurpurea'		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_087.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	629		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	61 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	dvojkmen, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_088.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**630**		
Druh dřeviny:	*Quercus robur* dub letní	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_089.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**631**		
Druh dřeviny:	*Quercus robur* dub letní	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	13.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_090.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**632**		
Druh dřeviny:	*Quercus robur* dub letní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: WP_20160404_091.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**633**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_092.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**634**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	53 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	suché větve, mírně poškozený kmen		
Navržený zásah:	RO, RZ		

Fotografie: WP_20160404_093.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**635**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	proschlá koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_094.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**636**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	proschlá koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_095.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**637**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	proschlá koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_096.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**638**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_097.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**639**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_098.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	640		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_099.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	641		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_100.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**642**		
Druh dřeviny:	*Quercus robur* dub letní	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_101.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**643**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	86 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	bývalý čtyřkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_102.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**644**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_103.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**645**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_104.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**646**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	houby		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_105.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**647**		
Druh dřeviny:	*Pseudotsuga menziesii* douglaska tisolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_106.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**648**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	52 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_107.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**649**		
Druh dřeviny:	*Quercus robur* dub letní	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	115 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	20.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	25.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: WP_20160404_108.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**650**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_109.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**651**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	32 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_110.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**652**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_111.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**653**		
Druh dřeviny:	*Pyrus communis* hrušeň obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	3.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_112.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**654**		
Druh dřeviny:	*Prunus domestica* švestka domácí	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_113.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**655**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	51 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_114.jpg, NULL

Inv. č. dřeviny:	**656**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_116.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**657**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve, vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_117.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**658**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	68 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	dvojáK, suché větve		
Navržený zásah:	RV		

Fotografie: WP_20160404_118.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**659**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	32 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	9.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_119.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**670**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160404_120.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**671**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	70 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_122.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**672**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	51 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: WP_20160404_123.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**673**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	48 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: WP_20160404_124.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**674**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	63 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve, nakloněný do areálu		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: WP_20160404_125.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**675**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_127.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**676**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.6 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160404_129.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**677**		
Druh dřeviny:	*Liriodendron tulipifera* liliovník tulipánokvětý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	130 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	5.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	bývalý dvoják, suché větve		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: WP_20160405_001.jpg, WP_20160405_002.jpg





Inv. č. dřeviny:	**678**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.4 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	tvorba vidlice		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160405_003.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**679**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_004.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**680**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	153 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	16.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	24.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice, jmelí, suché větve, hniloba, jednostranná koruna		
Navržený zásah:	RZ, RL-LR		

Fotografie: WP_20160405_005.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**681**		
Druh dřeviny:	*Pseudotsuga menziesii* douglaska tisolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	64 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_007.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**682**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.1 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_006.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**683**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_008.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**684**		
Druh dřeviny:	*Salix fragilis* vrba křehká	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_009.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**685**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.6 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	tvorba vidlice		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160405_010.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**686**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_011.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**687**		
Druh dřeviny:	*Quercus robur* dub letní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.1 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	poškozený kmen, zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_012.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**688**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_013.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**689**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_015.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	690		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.4 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_016.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	691		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_017.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	692		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	poškozený, vidlice		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160405_017.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	693		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_018.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**694**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	mírně poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_019.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**695**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_020.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**696**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve, zástin, poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_021.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**697**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	dutinky, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_022.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**698**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_024.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**699**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	54 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_025.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**700**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_026.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**701**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	87 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	24.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí, suché větve, dutinky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_027.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**702**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve, jmelí		
Navržený zásah:	RV		

Fotografie: WP_20160405_028.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**703**		
Druh dřeviny:	*Platanus sp.* platan	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_029.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**704**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_030.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**705**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.1 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_031.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	706		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí, zástiněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_032.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	707		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.6 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	poškozený kmen, zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_033.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**708**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	zástin, tvorba vidlice		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160405_034.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**709**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	135 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	20.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	28.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	6.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: WP_20160405_035.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**710**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_037.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**711**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	52 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	26.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	5.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	dutinky, prosychá		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_038.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	712		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_039.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	713		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	prosychá koruna, uschlý termniál, sekundární koruny		
Navržený zásah:	T		

Fotografie: WP_20160405_040.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	714		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	82 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice, sekundární koruna		
Navržený zásah:	T		

Fotografie: WP_20160405_042.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	715		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_043.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**716**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	66 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	trhlina, uschlý terminál, jmelí		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160405_044.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**717**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	66 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	vidlice, prosychá koruna, vámladky, jmelí		
Navržený zásah:	RO, RZ		

Fotografie: WP_20160405_045.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**718**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_046.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**719**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí, prosychá terminál		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: WP_20160405_047.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**720**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	bez terminálu		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_048.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**721**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	54 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve, dutiny		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: WP_20160405_050.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**722**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	93 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve, vícekmne		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_051.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**723**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	proschlá koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_052.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**724**		
Druh dřeviny:	*Quercus robur* dub letní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	123 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	16.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	proschlá koruna		
Navržený zásah:	RO, RZ		

Fotografie: WP_20160405_053.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**725**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_054.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**726**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_055.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**727**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	větší výmladky, jmelí		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: WP_20160405_056.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**728**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	nakloněný do areálu ZD		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_057.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**729**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	RV		

Fotografie: WP_20160405_058.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**730**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.2 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	proschlý		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_059.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**731**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	63 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větvě		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: WP_20160405_060.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**732**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_061.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**733**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.6 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_062.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	734		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	66 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	16.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	24.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	proschlá koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_063.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	735		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	82 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	15.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí, suché větve, dutiny, rozpad koruny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_065.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**736**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_066.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**737**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	48 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	proschlá koruna, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_067.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**738**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	59 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	5.2 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí, proschlá koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_068.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**739**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	51 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí, proschlá koruna, dutiny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_069.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**740**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_070.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**741**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	49 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_071.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	742		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_072.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	743		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	67 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve, jmelí		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: WP_20160405_073.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	744		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	57 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_073.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	745		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	vidlice		
Navržený zásah:	RV		

Fotografie: WP_20160405_075.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**746**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	u kanálu		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_076.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**747**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	11.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_077.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	748		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.6 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	RV		

Fotografie: WP_20160405_078.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	749		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	64 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	24.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	10.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	proschlá koruna, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_079.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**750**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_080.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**751**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	67 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	proschlá koruna, jmelí, rozpad koruny		
Navržený zásah:	T		

Fotografie: WP_20160405_081.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**752**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_082.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**753**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	248 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_083.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	754		
Druh dřeviny:	*Tilia euchlora* lípa zelená	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160405_084.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	755		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_085.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**756**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_086.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**757**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	mírně poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_087.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**758**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	93 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	24.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	rozpad koruny, jmelí, dutinky, houby		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_088.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**759**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	65 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	nakloněný,jmelí, rozpad koruny, dutinky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_089.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**760**		
Druh dřeviny:	*Quercus robur* dub letní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	64 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	rozpad koruny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_090.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**761**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.1 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_091.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**762**		
Druh dřeviny:	*Quercus robur* dub letní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	76 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	24.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve, rozpad koruny		
Navržený zásah:	RO, ZR		

Fotografie: WP_20160405_092.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**763**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	proschlá koruna, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_093.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**764**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	proschlá koruna, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_094.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**765**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	proschlá koruna, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_095.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**766**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	nakloněný, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_096.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**767**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	proschlá koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_097.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**768**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	9.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_098.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**769**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_099.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**770**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_100.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**771**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_101.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**772**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	52 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_102.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**773**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	61 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí, ptačí budka, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_103.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	774		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_104.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	775		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: WP_20160405_105.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**776**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_106.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**777**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	97 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí, suché větve		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: WP_20160405_107.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**778**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_108.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**779**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_109.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	780		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_110.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	781		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	zástin, nakloněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_111.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**782**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_112.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**783**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_113.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**784**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_114.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**785**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_115.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**786**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_116.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**787**		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_117.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**788**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	jmelí		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: WP_20160405_118.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**789**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	mírně nakloněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_119.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**790**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	9 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_120.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**791**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_121.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	792		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.4 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_122.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	793		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	mírně poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_123.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**794**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_124.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**795**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_125.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	796		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	63 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_126.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	797		
Druh dřeviny:	*Quercus robur* dub letní	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	198 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	22.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	34.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	None		
Popis dřeviny:	suché větve, dvoják		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: WP_20160405_127.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	798		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_128.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	799		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_129.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**800**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	47 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	výmladky, tlak. vidlice, suché větve		
Navržený zásah:	T		

Fotografie: WP_20160405_130.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**801**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	51 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_131.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**802**		
Druh dřeviny:	*Quercus robur* dub letní	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	80 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	20.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_132.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**803**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_133.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	804		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Bývalý zámecký park		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_134.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	805		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_136.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	806		
Druh dřeviny:	*Populus x canescens* topol šedý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_136.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	807		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_137.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**808**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_138.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**809**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_139.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**810**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_140.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**811**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_141.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	812		
Druh dřeviny:	*Crataegus monogyna* Hloh jednosemenný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_142.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	813		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	32 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_143.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**814**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_144.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**815**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	2.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	prosychá, nálet jasanu		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_145.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	816		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	3.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	převislá forma		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_146.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	817		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_147.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	818		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	zastíněna přístavbou		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_148.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	819		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	v přístavbě, zastíněná, praskliny v kmeni		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_149.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**820**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Zámecká		
Popis dřeviny:	v přístavbě, zastíněný, dutiny, prasklina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_150.jpg, WP_20160405_151.jpg




Inv. č. dřeviny:	**821**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_152.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**822**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	66 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.1 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	troják, dutina, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_153.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**823**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	54 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	troják, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_154.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**824**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	jmelí, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_155.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**825**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_156.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**826**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_157.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**827**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	77 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	trhlina, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_158.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**828**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_159.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**829**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_160.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**830**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	24.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dutina, výmladky, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_161.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**831**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_162.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**832**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	13.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dvojkmen, poškozený		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_173.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**833**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	5.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	nakloněný, zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_164.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**834**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_165.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**835**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice, jmelí, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_166.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**836**		
Druh dřeviny:	*Quercus rubra* dub červený	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.4 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	zastíněn, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_167.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**837**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	68 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_168.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	838		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	50 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	24.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_169.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	839		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	58 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	24.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_170.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**840**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_171.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**841**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice, jmelí, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_172.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**842**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	poškozený kmen, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_173.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**843**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	21.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dutiny, tlak. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_174.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**844**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	91 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	16.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dvoják,jmelí,suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_175.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**845**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	bývalý dvoják, nakloněný, zával		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_176.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**846**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	47 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dutiny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_177.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**847**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	71 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	21.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	suché větve, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160405_178.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**848**		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	100 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	zavalena navážkou		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_001.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**849**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	5
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dutý		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_002.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**850**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_003.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**851**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_004.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**852**		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dvojkmen, zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_005.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**853**		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	proschlá koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_006.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**854**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	zával		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_007.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**855**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_008.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	856		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	5
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_009.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	857		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	62 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	trojkmen, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_010.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**858**		
Druh dřeviny:	*Pyrus communis* hrušeň obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	poškozený, navážka		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_012.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**859**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	jmelí, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_013.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**860**		
Druh dřeviny:	*Crataegus monogyna* Hloh jednosemenný	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	zastín, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_014.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**861**		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dvojkmen, suché větve, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_015.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**862**		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	suché větve, dvoj		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_016.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**863**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.7 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_017.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**864**		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dvoják		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_018.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**865**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	jmelí, tlak. vidliceL		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_019.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**866**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	v plotě		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_021.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**867**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_022.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**868**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.9 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_023.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**869**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	nakloněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_024.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**870**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_025.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**871**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_026.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	872		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	zástin, vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_027.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	873		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	nakloněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_028.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**874**		
Druh dřeviny:	*Crataegus monogyna* Hloh jednosemenný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_029.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**953**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	zával, zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_111.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**875**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_030.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**876**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	zástin		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: NULL, NULL

Inv. č. dřeviny:	**877**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	suché větve, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_033.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**878**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	32 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	5
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dutiny, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_034.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**879**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dutiny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_035.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**880**		
Druh dřeviny:	*Pyrus communis* hrušeň obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_036.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**881**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	výmladky,dutiny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_037.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**882**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	výmladky, dutina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_038.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**883**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_039.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**884**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.4 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_040.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	885		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_041.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	886		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_042.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**887**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dutiny, prosychá		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_043.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**888**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	nakloněný na besídku		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_044.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**889**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	5.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	vrostlé pletivo		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_045.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**890**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_047.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**891**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	9.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	mírné poškození, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_048.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**892**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_049.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**893**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_050.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**894**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dvoják, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_051.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	895		
Druh dřeviny:	*Quercus rubra* dub červený	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_052.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	896		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	zastíněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_053.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**897**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_054.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**898**		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	tvorba vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_055.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**892**		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_056.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**900**		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_058.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**901**		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_059.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**902**		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_060.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**903**		
Druh dřeviny:	*Prunus padus* střemcha obecná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_061.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**904**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	dvojáK, jednostranná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_062.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**905**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.1 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (střed)		
Popis dřeviny:	bez terminálu		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_063.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**906**		
Druh dřeviny:	*Magnolia acuminata* šácholan přišpičatělý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Hlavní (střed)		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_064.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**907**		
Druh dřeviny:	*Acer campestre* javor babyka	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	4.3 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.3 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Hlavní (střed)		
Popis dřeviny:	kultivar		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_065.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**908**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (střed)		
Popis dřeviny:	menší výskyt jmelí,výmladky		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_066.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**909**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	63 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_067.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**910**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	48 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Starý sad (Zámecká)		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_068.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	911		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	51 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	vícekmne		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_069.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	912		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	93 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_070.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**913**		
Druh dřeviny:	*Rhus typhina* škumpa chlupatá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.3 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	poškozený kmen, prosychá		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_071.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**914**		
Druh dřeviny:	*Larix decidua* modřín opadavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_072.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	915		
Druh dřeviny:	*Salix erythroflexuosa* vrba pokroucená	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_073.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	916		
Druh dřeviny:	*Rhus typhina* škumpa chlupatá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.6 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	prosychá		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_074.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	917		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_075.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	918		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_076.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**919**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_077.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**920**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_078.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	921		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	15.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_079.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	922		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.9 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_080.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**923**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	78 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	27.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	jmelí, hřebíky, dutiny		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: WP_20160406_081.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**924**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	47 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	poškozený kmen, suché větve, houba		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_082.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**925**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	poškozený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_083.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**926**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_084.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**927**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.2 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_085.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**928**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	11.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	suché větve, vrostlá do lípy		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: WP_20160406_086.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	929		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	53 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	výmladky, jmelí		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_087.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	930		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.6 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	poškozený kmen,houby		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_088.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**931**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	jednostranná koruna, rozpad koruny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_089.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**932**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	7.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	jednostranná koruna, suché větve, dutiny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_090.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**933**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	48 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	dutiny, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_091.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**934**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	dvojkmen, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_092.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**935**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	dvojkmen, tlak. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_093.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**936**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_094.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**937**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	6.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	prosychá koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_095.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**938**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	odstraněný terminál		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_096.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**939**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	vidlice, houby, poškozený kmen, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_097.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**940**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	32 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_098.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	941		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.7 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_099.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	942		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.7 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	malý zával		
Navržený zásah:	RV		

Fotografie: WP_20160406_100.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**943**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	suchá koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_101.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**944**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	5.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	tlak. vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_102.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**945**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	houby, poškouený kmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_103.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**946**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_104.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	947		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	48 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.3 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	bývalá vidlice,suché větve, dutina v kmeni		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_105.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	948		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_106.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**949**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	51 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	16.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	24.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	jmelí, výmladky, suché větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_107.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**950**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.6 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_108.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	951		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	10.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	ditina		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_109.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	952		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: WP_20160406_110.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**954**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	131 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	jedna osa dutá, cihla v prasklině, zatéká		
Navržený zásah:	RL-LR, RZ		

Fotografie: IMG_20160405_085123.jpg, IMG_20160405_085739.jpg




Inv. č. dřeviny:	**955**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	59 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	5.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	dutiny v kmeni, silná ifnekce jmelím, suché větve, zahušťuje (tlak na okolní stromy)		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_085123.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	956		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	71 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	odstranit. jmelí		
Navržený zásah:	RO, RZ, RL		

Fotografie: IMG_20160405_090429.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	957		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	72 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	5.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice, výtok z kmene		
Navržený zásah:	RO, RZ		


Fotografie: IMG_20160405_090820.jpg, IMG_20160405_090948.jpg





Inv. č. dřeviny:	**958**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	zmenšená koruna, nevhodně umístěný, tlaková vidlice		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_091355.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**959**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	poškození terminálu, zastavení růstu, řídký		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_091700.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**960**		
Druh dřeviny:	*Abies concolor* jedle ojíněná	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	řídký, v zástinu		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_092000.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**961**		
Druh dřeviny:	*Abies concolor* jedle ojíněná	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_092233.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**962**		
Druh dřeviny:	*Salix caprea* vrba jíva	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160405_092751.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**963**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_092921.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**964**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_093727.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**965**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	zahušťuje, omezuje dub		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_094112.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**966**		
Druh dřeviny:	*Quercus rubra* dub červený	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	uvolnit ze zápoje		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_094112.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**967**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	odumírá		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_094112.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	968		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	výmladky		
Navržený zásah:	RO, RL-LR		

Fotografie: IMG_20160405_094557.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	969		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	86 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_095128.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**970**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	lehký náklon		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_095128.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**971**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_095656.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**972**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	zastiňuje a zahušťuje		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_095656.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**973**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_095656.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**974**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice		
Navržený zásah:	RL, RZ		

Fotografie: IMG_20160405_100306.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**975**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	zahušťuje, zastiňuje		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_100306.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	976		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	proschlé koncové větve		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160405_100306.jpg, IMG_20160405_101632.jpg





Inv. č. dřeviny:	977		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_101632.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**978**		
Druh dřeviny:	*Quercus rubra* dub červený	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_102006.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**979**		
Druh dřeviny:	*Ulmus glabra* jilm drsný	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	84 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	vyhnívá báze, dvojkmen, prosychá koruna		
Navržený zásah:	K		


Fotografie: IMG_20160405_102330.jpg, IMG_20160405_102500.jpg





Inv. č. dřeviny:	980		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	dutiny kosterních větví, křivá koruna		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_102734.jpg, IMG_20160405_102811.jpg




Inv. č. dřeviny:	981		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_103009.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	982		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	poškozená báze kmene (1/2 obvodu), zahušťuje, náklon		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_103801.jpg, IMG_20160405_104126.jpg




Inv. č. dřeviny:	983		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	u báze vyhnilý, díra po 1 ose		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_104313.jpg, IMG_20160405_104126.jpg




Inv. č. dřeviny:	**984**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	102 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice u báze		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_104126.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**985**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_104751.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**986**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	nevhodný tvar, zahušťuje, tlaková vidlice v koruně		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_105031.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**987**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	78 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	25.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	8.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	suché větve v koruně, RZ		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_105333.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**988**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	zahušťuje		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_105706.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**989**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	podélná prasklina kmene, lýkožrout		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_105931.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**990**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	RV		

Fotografie: IMG_20160405_110337.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**991**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	102 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	počínající infekce jmelí, polykormon		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_110423.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**992**		
Druh dřeviny:	*Platanus sp.* platan	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	vhodný sadovnický tvar		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_111050.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**993**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_111524.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**994**		
Druh dřeviny:	*Abies alba* jedle bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	zahušťuje		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_111939.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**995**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_112412.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	996		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	lehce u báze odvětvený		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_112848.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	997		
Druh dřeviny:	*Abies alba* jedle bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_113422.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**998**		
Druh dřeviny:	*Abies concolor* jedle ojíněná	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	řidší a zahušťuje		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_134553.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**999**		
Druh dřeviny:	*Abies alba* jedle bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice v koruně		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_134953.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1000		
Druh dřeviny:	*Abies alba* jedle bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_141100.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	1001		
Druh dřeviny:	*Abies alba* jedle bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_141100.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1002**		
Druh dřeviny:	*Abies alba* jedle bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	řidší, tlačí na platan		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_134553.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1003**		
Druh dřeviny:	*Abies alba* jedle bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_135352.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1004		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	51 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	poškozená odumírající pata kmene, prosychají koncové větve		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_140157.jpg, IMG_20160405_140409.jpg




Inv. č. dřeviny:	1005		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	47 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	prosychají koncové větve		
Navržený zásah:	RZ, RL-LR		

Fotografie: IMG_20160405_140157.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1006		
Druh dřeviny:	*Abies alba* jedle bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_140623.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1007		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	116 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	vyhnívá část pařezu, zahušťuje		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_140820.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1008**		
Druh dřeviny:	*Picea omorika* smrk omorika	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_141346.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1009**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	vyvětvuje, řídký, chloróza		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_141346.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1010**		
Druh dřeviny:	*Larix decidua* modřín opadavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	jednostranné vyvětvení		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_142108.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1011**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	silně napadený jmelím		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_141941.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1012**		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	tlaková vidl. v koruně		
Navržený zásah:	RL		

Fotografie: IMG_20160405_141941.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1013**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_142456.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1014**		
Druh dřeviny:	*Salix caprea* vrba jíva	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_145047.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1015**		
Druh dřeviny:	*Larix decidua* modřín opadavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_145306.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1016**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	dvojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_145806.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1017**		
Druh dřeviny:	*Abies alba* jedle bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_145914.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1018**		
Druh dřeviny:	*Picea pungens* smrk pichlavý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	prosychá, chloróza		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_150340.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1019**		
Druh dřeviny:	*Larix decidua* modřín opadavý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	chybí kus koruny		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_150516.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1020**		
Druh dřeviny:	*Larix decidua* modřín opadavý	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	1
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	3		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_150724.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1021**		
Druh dřeviny:	*Larix decidua* modřín opadavý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_150724.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1022**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	vysychají koncové větve, chalara fraxinea		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_150928.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1023**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	chalara fraxinea		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_151354.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1024**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	chalara fraxinea		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: IMG_20160405_151354.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1025**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	chalara fraxinea		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_151354.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1026		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_151616.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1027		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160405_151616.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1028**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	K		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_151616.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1029**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	49 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	díry ve kmeni, osychají kosterní větve		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: NULL, NULL

Inv. č. dřeviny:	**1030**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_152427.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1031**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	řídký, zahušťuje		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_152427.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1032**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	zahušťuje		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_152542.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1033**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	řídký, vyvětvuje		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_152542.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1034		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_152932.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1035		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	usychá		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_152932.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1036**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	usychá		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_153245.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1037**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	32 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	dvojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_153339.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1038**		
Druh dřeviny:	*Rhus typhina* škumpa chlupatá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	osychají koncové větve		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160405_153339.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1039**		
Druh dřeviny:	*Rhus typhina* škumpa chlupatá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	houbové onemocnění, podélná prasklina kmene		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_153751.jpg, IMG_20160405_153946.jpg





Inv. č. dřeviny:	1040		
Druh dřeviny:	*Rhus typhina* škumpa chlupatá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Požární nádrž		
Popis dřeviny:	podélná prasklina kmene, houbové onemocnění		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_153751.jpg, IMG_20160405_153853.jpg





Inv. č. dřeviny:	1041		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	jednostranné vyvětvení		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_155325.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1042**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	užší koruna, vyvětvený		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_155325.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1043**		
Druh dřeviny:	*Platanus sp.* platan	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_155529.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1044**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	zahušťuje, řídká koruna		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_160313.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**1045**		
Druh dřeviny:	*Platanus sp.* platan	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	17.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_160438.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1046**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	zahušťuje, řídká koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_161003.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**1047**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_161253.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1048**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	zahušťuje, řídká koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_161253.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1049**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	řídký		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_161744.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1050**		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_161744.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1051**		
Druh dřeviny:	*Platanus sp.* platan	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	96 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	11.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160405_162550.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1052		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_162550.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1053		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	infekce jmelí		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160405_162834.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1054**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	52 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	25.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	14.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	infekce jmelí		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160405_162938.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1055**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_163434.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1056		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	116 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	vícekmen, 1 osa pryč, dříve ošetřeno		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_163654.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1057		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	82 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	9.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	18.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	dvojkmen, dříve ošetřen, jmelí v koruně		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160405_163654.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1058**		
Druh dřeviny:	*Platanus sp.* platan	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	vykloněný		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_164436.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1059**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	dokonalý tvar		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_164525.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1060		
Druh dřeviny:	*Acer platanoides* javor mléč	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	odstraněný terminál		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_164525.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1061		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	48 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	6.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	kleotok na kmeni		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_164918.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1062**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	68 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_164525.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1063**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	62 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	naklkoněný, jmelí		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160405_164525.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1064**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_165500.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1065**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	50 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	19.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160405_165500.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1066**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	prasklina kmene, dutina, náklon		
Navržený zásah:	K		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**1067**		
Druh dřeviny:	*Betula pendula* bříza bělokorá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	dutina 1 osy		
Navržený zásah:	K		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**1068**		
Druh dřeviny:	*Pinus nigra* borovice černá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	řídký		
Navržený zásah:	-		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**1069**		
Druh dřeviny:	*Fagus sylvatica* buk lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	'Pendula'		
Navržený zásah:	-		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**1070**		
Druh dřeviny:	*Carpinus betulus* habr obecný	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	102 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	podélná dutina 1 osy		
Navržený zásah:	-		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**1071**		
Druh dřeviny:	*Quercus rubra* dub červený	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	131 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	13.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	30.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**1072**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Lesík		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**1073**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	68 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	4.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	suché větve v koruně, odstraněna 1 osa, silná infekce jmelí		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160406_112050.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1074		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	54 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	14.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	4
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	hluboká podélná prasklina, houbová infekce		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160406_112333.jpg, IMG_20160406_112534.jpg




Inv. č. dřeviny:	1075		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	10 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_112710.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1076**		
Druh dřeviny:	*Salix caprea* vrba jíva	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	96 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_112751.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1077**		
Druh dřeviny:	*Salix caprea* vrba jíva	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	91 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_112930.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1078**		
Druh dřeviny:	*Salix caprea* vrba jíva	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	50 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	dvojkmen, v základech stavby		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_113052.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1079**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	vrůstá do plotu		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160406_113331.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1080**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	4.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	jmelí v koruně, tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_113727.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1081**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	15 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice, zanedbaný řez		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_113727.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1082**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	2.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	poškození kmene, schne		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_114007.jpg, IMG_20160406_114043.jpg





Inv. č. dřeviny:	**1083**		
Druh dřeviny:	*Malus sylvestris* jabloň lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_114246.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1084**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	menší tlaková vidlice do budoucna		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160406_114445.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1085**		
Druh dřeviny:	*Prunus avium* třešeň ptačí	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	13 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	5.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice		
Navržený zásah:	RZ;		

Fotografie: IMG_20160406_114629.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1086**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	44 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	dutina v koruně		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160406_114956.jpg, IMG_20160406_115143.jpg




Inv. č. dřeviny:	**1087**		
Druh dřeviny:	*Prunus domestica* švestka domácí	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	11 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	2.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	3.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	chybí půl koruny		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160406_115315.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1088		
Druh dřeviny:	*Taxus baccata* tis červený	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	3.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_122155.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1089		
Druh dřeviny:	*neurčeno* neurčeno	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	5
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	mrtvý		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_122231.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1090		
Druh dřeviny:	*Pinus sylvestris* borovice lesní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	'Watererii'		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_122822.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1091		
Druh dřeviny:	*Juniperus squamata 'Meyeri'* jalovec šupinatý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	vyvětvený		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_122822.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1092**		
Druh dřeviny:	*Juniperus squamata 'Meyeri'* jalovec šupinatý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Sokolovna		
Popis dřeviny:	vyvětvený		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_123116.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1093**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	5
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	mrtvý		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_090316.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1094		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	jednostranná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_090356.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1095		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_090356.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1096**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	nevzhledný, řídký		
Navržený zásah:	-		
Fotografie: NULL, NULL			

Inv. č. dřeviny:	**1097**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	nevzhledný, řídký		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_090719.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1098**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	nevzhledný vyvětvený		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_090719.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1099**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_090719.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1100**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_090719.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1101**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_091144.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1102**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	32 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_091144.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1103**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_091144.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**1104**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_091144.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**1105**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_091651.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**1106**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	trhlina na větvích, zahušťuje		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_091651.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1107**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_091651.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1108**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_092023.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1109**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_092023.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1110**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_092311.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1111**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_092509.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1112**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	33 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_092509.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1113**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	26 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_092728.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1114**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	43 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_092728.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1115**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_092850.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1116**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_092850.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1117**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_093122.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1118**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	neprospívá		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160406_093122.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1119**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	5
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	mrtvý		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_093122.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1120**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	16 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	jednostranná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_093122.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1121**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	46 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_093122.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1122**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_093825.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1123**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_093825.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1124**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_093825.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1125**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice, špatný tvar		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_094034.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1126**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	odumírá		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_094034.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1127**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	20 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	5
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	5
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_094034.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1128**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	4.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_094034.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1192**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	49 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_094555.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1129**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	38 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_094555.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1130**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	4
Průměr kmene:	34 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160406_094555.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1131**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	31 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_094859.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1132**		
Druh dřeviny:	*Picea abies* smrk ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_094859.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1133**		
Druh dřeviny:	*Acer ginnala* javor ginala	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	40 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	U Teletníka		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160406_095207.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1134**		
Druh dřeviny:	*Liriodendron tulipifera* liliovník tulipánokvětý	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	29 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	13.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (hor. konec)		
Popis dřeviny:	lehké poškození kmene, zavaluje, možno ošetřit nátěrem		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_093927.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1135**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	zavalená podélná prasklina kmene, změněná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_094125.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1136**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	změněná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_094444.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1137**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	19 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.6 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	zavalená podélná prasklina kmene, změněná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_094710.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1138**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	změněná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_094903.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1139**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	18 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	změněná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_095029.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1140**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	5.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	změněná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_095335.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1141**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	změněná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_095431.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1142**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	17 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	6.5 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	suché větve, změněná koruna		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160418_095930.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1143		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	27 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	suché větve, změněná koruna		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160418_100221.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	1144		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	23 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	suché větve, změněná koruna		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160418_101034.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1145**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	22 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	změněná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_101207.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1146**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	změněná koruna		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_101303.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1147**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	55 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_101446.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1148**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	25 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	dutina 1 osy, změněná koruna		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160418_101622.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1149**		
Druh dřeviny:	*Juglans regia* ořešák královský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	28 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Polní		
Popis dřeviny:	suché větve, změněná koruna		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160418_101757.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1150**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	54 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	drobné poškození kmene		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_083518.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1151**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	37 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	21.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	vyvětvený, suché koncové větve v koruně		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160418_083518.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1152**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	69 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	21.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_083846.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1153**		
Druh dřeviny:	*Acer pseudoplatanus* javor klen (horský)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	14 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	8.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	počátek tlakové vidlice u báze		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_083518.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1154**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	4.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	poškození báze, usychá horní třetina koruny		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160418_084410.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1155**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	56 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	5
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	umírá x mrtvý		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160418_084442.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1156**		
Druh dřeviny:	*Aesculus hippocastanum* jírovec maďal	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	12 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	5.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	2
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	odstranit větve do výšky 1.5		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: IMG_20160418_084858.jpg, NULL




Inv. č. dřeviny:	**1157**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	30 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	15.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	lehká tlaková vidlice v koruně		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160418_085123.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1158**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	39 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	21.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	úzký, vyvětvený		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: IMG_20160418_085259.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1159**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	55 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	11.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	suché větve v koruně		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160418_085712.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1160**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	42 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	6.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	23.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_085925.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1161**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	36 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	5.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	výrazný náklon koruny, zahušťuje, suché větve v koruně		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160418_085925.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1162**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	41 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	5.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	u báze FE		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: IMG_20160418_090146.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1163**		
Druh dřeviny:	*Quercus robur* dub letní	Sadovnická hodnota (1-5):	1
Průměr kmene:	63 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	14.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	22.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_090403.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1164**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	57 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	2
Výška:	20.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	1.8 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	suché větve v koruně		
Navržený zásah:	RZ		

Fotografie: IMG_20160418_090636.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1165**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	51 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	21.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	1.5 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_090636.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1166**		
Druh dřeviny:	*Chamaecyparis lawsoniana (nespec.)* cypřišek lawsonův (nespec.)	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	2
Průměr koruny:	2.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	7.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_091007.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1167**		
Druh dřeviny:	*Alnus glutinosa* olše lepkavá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	57 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	24.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	výmladky u báze		
Navržený zásah:	RO		

Fotografie: IMG_20160418_091201.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1168**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	35 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	8.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	zavětvení až k bázi - u cesty, RL 2 etáže nad cestou		
Navržený zásah:	RL-LR		

Fotografie: IMG_20160418_091520.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1169**		
Druh dřeviny:	*Robinia pseudoacacia* trnovník akát	Sadovnická hodnota (1-5):	5
Průměr kmene:	63 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	4
Průměr koruny:	10.0 m	Zdravotní stav (1-5):	4
Výška:	21.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	3
Výška nas. kor:	2.0 m	Věkové stádium (0-5):	4
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	velké podélné praskliny kmene na více místech, červotoč		
Navržený zásah:	K		

Fotografie: IMG_20160418_091602.jpg, IMG_20160418_092209.jpg




Inv. č. dřeviny:	**1170**		
Druh dřeviny:	*Tilia cordata* lípa srdčitá	Sadovnická hodnota (1-5):	2
Průměr kmene:	83 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	12.0 m	Zdravotní stav (1-5):	3
Výška:	21.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	2
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	jmelí v koruně, větve nad silnicí - RL		
Navržený zásah:	RL-LR, RZ		

Fotografie: IMG_20160418_092004.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1171**		
Druh dřeviny:	*Fraxinus excelsior* jasan ztepilý	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	24 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	1
Průměr koruny:	7.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	16.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	3.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Pod Kopcem		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_092209.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1172**		
Druh dřeviny:	*Thuja occidentalis* zerav západní	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	21 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	2.5 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	9.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (střed)		
Popis dřeviny:	-		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_093016.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1173**		
Druh dřeviny:	*Chamaecyparis nootkatensis* Cypřišek nutkajský	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	47 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	3.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	10.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (střed)		
Popis dřeviny:	vícekmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_093016.jpg, NULL



Inv. č. dřeviny:	**1174**		
Druh dřeviny:	*Tilia platyphyllos* lípa velkolistá	Sadovnická hodnota (1-5):	3
Průměr kmene:	45 cm	Fyziologická vitalita: (1-5)	3
Průměr koruny:	4.0 m	Zdravotní stav (1-5):	1
Výška:	12.0 m	Statická bezpečnost (1-3):	1
Výška nas. kor:	0.0 m	Věkové stádium (0-5):	3
Lokalita:	Hlavní (střed)		
Popis dřeviny:	tlaková vidlice, dvojkmen		
Navržený zásah:	-		

Fotografie: IMG_20160418_093016.jpg, NULL

